

Hidrostop H500

Tsemendipõhine kahekomponendiline hüdrolsolatsioon

“**Hidrostop H500**” on tsemendi baasil, elastne, kahekomponendiline hüdrolsolatsioon, mis on mõeldud ujumisbasseinide, veereservuaaride, rõdude, terrasside, vannitubade, majakatuste ja vundamentide hüdrolsolatsioonini jaoks. See säilitab oma elastsuse temperatuuril -20°C ja on vastupidav UV kiirtele! Valmissegatud kujul (segades omavahel kokku komponendid A ja B) saadakse ühtne mass, mis sobib nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete pindade töötlemiseks. **Kasutusjuhend:** Pinnad, mis on ette nähtud katmiseks “Hidrostop H500”-ga, peavad olema terved (ühes tükis), puhtad, puhastatud tolmust, õlistest vedelikest, bioloogilistest *kasvukihtidest* ja muudest haaret vähendavatest kihtidest. Pinnakahjustuste (praod, murenenud kohad) parandamiseks kasutada Vincents Polyline Ehitusliimi “SUPER”. Enne katmist niisutada pinda puhta veega. “Hidrostop H500” komponent B valada puhtasse anumasse ja aeglaselt mikseriga segades lisada *pulbrilise konsistentsiga* komponent A, kuni saadakse ühtne mass. “Hidrostop H500” tarvitamise aeg – 45 min. Pinnale kanda pintsli, pahtlilabida või kõrgsurvepihustusseadme abil ja kahes kihis. Teine kiht kantakse peale esimese kihiga ristsuunaliselt ja mitte enne esimese kihi tahkumist (ligikaudu 4-5 tundi). Iga kihi paksus peab olema vähemalt 1mm. Ebastabiilsed pinnad - praod, deformatsioonivuugid, nurgad ning põrandate ja seinte kokkupuutekohad tuleb tugevdada klaaskiudvõrguga, mis paigaldatakse kahe Hidrostop H500 kihi vahele. Plaatimistöid võib alustada 5 päeva pärast hüdrolsolatsioonini pealekandmist. **Kulu:** 1,7 kg/m² kandes pinnale 1 mm paksuse kihina. Kulu võib erineda sõltuvalt pinna struktuurist. Säilitada suletud anumal temperatuuril +5 - +30°C. Hoida külmumise ja niiskuse eest. Säilivusaeg: 12 kuud alates valmistamise kuupäevast. **P261**

– **Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.**
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 – **NAHALE SATTUMISE KORRAL:** pesta rohke vee ja seebiga.
P304 + P340 – **SISSEHINGAMISE KORRAL:** toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P305 + P351 + P338 – **SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P301 + P310 **ALLANEELAMISE KORRAL:** võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas keemiliste ainete hävitamise tingimustega.