

R5

Roostemuundur

“R5” on roostemuundur raudmetallide pinnatöötuseks enne värvimist, kui pinda ei saa oksüdeerumisest (roostest) täielikult puhastada. Kasutatav, kui roostekihi paksus ei ületa 100 µm. **Kasutamine.** Puhastage tööpind lahtisest roostekihist mehaaniliselt metallharja või muu tööriistaga. Vajadusel rasvatustage pind. Roostemuundur “R5” tuleb enne kasutamist läbi segada. Kandke pinnale pintli või muu sobiva tööriista abil. Toimest annab tunnistust hallikaspruuni kuni sinakasmusta tooni tekkimine. Kui ümbritseva keskkonna ja/või materjali pinnatemperatuur on pealekandmise ajal üle +25°C, tuleb toote tõhusaks toimeks töödeldud pinda veega 2 tunni pärast niisutada. Värvit saab peale kanda 24 tunni pärast. Enne värvimist on soovitatav pind puhastada reaktsioonisaadustest ja rasvatustada lahustiga. **Kulu:** 5–10 m²/l. Säilitada suletud nõus temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida läbikülmumise eest. Säilivusaeg on üks aasta alates valmistamise kuupäevast. Valmistamise kuupäeva vaata pakendilt. **H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P321 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.**



Ohtlik

Kateg. 1,8 GOS ≤ 140 g/L

Max GOS ≤ 50 g/L