

## R5

### Перетворювач іржі

“R5” перетворювач іржі призначений для обробки поверхні чорних металів перед фарбуванням, якщо поверхня не може бути повністю очищена від продуктів окиснення (іржі). Застосовується при товщині іржі не більше 100 мікрон. **Інструкція про застосування.** За допомогою металевої щітки або інших інструментів механічно очистіть робочу поверхню від пухкого шару іржі. При необхідності знежирте поверхню. Перед застосуванням перемішайте перетворювач іржі “R5”. Перетворювач треба наносити на поверхню пензлем або іншим відповідним інструментом. Про ефект свідчить поява сіро-коричневих синьо чорних тонів. Якщо температура навколишнього середовища та/або поверхні матеріалу під час нанесення перевищує +25°C, через 2 години оброблену поверхню слід змочити водою, щоб забезпечити ефективну дію продукту. Фарбувати можна через 24 години. Перед фарбуванням рекомендується очистити поверхню від пухких продуктів реакції і знежирити розчинником. **Розхід:** 5–10 м<sup>2</sup>/л. Зберігати в закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Берегти від замерзання. Термін придатності: один рік від дати виготовлення. Дату виготовлення дивіться на упаковці. **H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей. H318 Викликає серйозні пошкодження очей. P102 Зберігати в недоступному для дітей місці P260 Не вдихати пари/випаровування/бризки. P280 Використовувати захисні рукавички/засоби для захисту очей/засоби для захисту обличчя. P301+P330+P331 ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: прополоскати рот. НЕ ВИКЛИКАТИ блювоту. P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою/душем. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є, і якщо це легко зробити. Продовжити промивати. P321 Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або долікаря.**

#### Небезпечно



Категорія 1,8 ЛОР ≤ 140 г/л

Макс.ЛОР ≤ 50 г/л